

PANEL MOUNTING

PANO MONTAJI




MONTAGE DU PANNEAU

SCHALTSCHRANKEINBAU

MONTAJE DEL PANEL

تركيب اللوحة

面板安装



CONNECTION DIAGRAMS

BAĞLANTI ŞEMALARI

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

خريطة الوصلات

CONNEXION DIAGRAMME

ANSCHLUSSPLÄNE

连接图

EN For current connection please use the ports 6 pin terminal or RJ45. The two connections don't work at the same time.

TR Akım bağlantısı için 6pin klemens veya RJ45 girişini kullanınız. Her iki bağlantı aynı anda çalışmamaktadır.


FR Utilisez l'entrée terminal à 6 broches ou RJ45 pour une connexion de courant. Toutes les deux connexions ne fonctionnent pas en même temps.

DE Für Stromanschluss 6-polige Klemme oder RJ45 Eingang benutzen. Beide Anschlüsse funktionieren zugleich nicht.


ES Para la conexión de las corrientes por favor usen los puertos de Terminal de 6 pines o RJ45. Las dos conexiones no funcionan al mismo tiempo.

AR لا يعمل كلاً التوصيلين في آن واحد RJ45.. لالاتصال الحالي، يرجى استخدام المأخذ ٦ بوس مخطة أو CN 为电流链接请使用 6 针端子 或 RJ45 输入。该两种输入处不可同时实用。


3P4W Balanced




3P3W Balanced




3P4W



3P3W



ARON



EN Technical Specifications :

- Auxiliary Supply (Un): 12-50 VDC
- Maximum voltage (Vpp) : 480V
- Current transformer : 100-500 mV
- Frequency: 50-60 Hz
- Ambient temperature : -10...+70 °C
- Storage temperature: -20...+80 °C
- Maximum humidity: %95
- Communication protocol : RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

TR Teknik Özellikler:

- Besleme Gerilimi (Un): 12-50 VDC
- Fazlar arası gerilim(max.Vpp): 480V
- Akım Trafosu Sekonderi: 100-500 mV
- Frekans: 50-60 Hz
- Çalışma Sıcaklığı: -10...+70 °C
- Depolama Sıcaklığı: -20...+80 °C
- Maksimum Nem: %95
- Haberleşme Protokolü: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

FR Caractéristiques Techniques:

- Tension d'alimentation (Un) : 12-50 VDC
- Tension entre les phases (max.Vpp): 480V
- Secondaire du transformateur de courant:
- 100-500 mV
- Fréquence: 50-60 Hz
- Calisma Sicaklıği: -10...+70 °C
- Depolama Sicaklıği: -20...+80 °C
- Maksimum Nem: %95
- Haberleşme Protokolü: RS-485
- Protocole de communication: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

DE Technische Spezifikationen:

- Hilfsspannung (Un): 12-50 VDC
- Maximale Spannung (Vpp): 480 V
- Stromwandler: 100-500 mV
- Frekans: 50-60 Hz
- Umgebungstemperatur: -10...+70 °C
- Lagertemperatur: -20...+80 °C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 95%
- Kommunikationsprotokoll: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

ES Características Técnicas:

- Tensión de alimentación (Un): 12-50 VDC
- Tensión entre las fases (max.Vpp): 480V
- Secundario del transformador de corriente: 100-500 mV
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Ambient temperature : -10...+70 °C
- Temperatura de alojamiento: -20 ...+80 °C
- Humedad máxima: 95%
- Protocolo de comunicación : RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

AR المواصفات الفنية

- جهد التوصيل: 12-50 VDC فولت متعدد فولت (max.Vpp): 480V الملف الإلكتروني خواص التيار: أ. أمبير / بـ أمبير / 100-500 mV
- التردد: 50-60 هرتز درجة حرارة العمل: 20-70 درجة منوبة حرارة التخزين: 20-80 درجة منوبة
- الرطوبة المطلوب: 95% RS-485 بروتوكول الاتصال: MODBUS RTU IP 51

AR 技术规格

- 输入电压(Un):12-50 VDC
- 相间电压 (最大.Vpp): 480V
- 电流互感器: 100-500 mV
- 频率: 50-60 Hz
- 工作温度:-10...+70°C
- 存储温度: -20...+80°C
- 最大湿度:95%
- 通讯程式: RS-485
- 网络通讯协议
- IP 51

CN 技术规格

- 输入电压(Un):12-50 VDC
- 相间电压 (最大.Vpp): 480V
- 电流互感器: 100-500 mV
- 频率: 50-60 Hz
- 工作温度:-10...+70°C
- 存储温度: -20...+80°C
- 最大湿度:95%
- 通讯程式: RS-485
- 网络通讯协议
- IP 51

ENTES

ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.S.
Adr: Dudullu OSB, 1. Cadde No:23, 34776
Ümraniye-İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 (216) 313 01 10 Fax: +90 (216) 314 16 15
Web: www.entes.com.tr - www.entes.eu
E-mail: iletisim@entes.com.tr - contact@entes.eu
Call Center Technical Support: 0850 888 84 25
Coordinates: 40°59'45.07"N 40,995852 N
29°10'42.23"E 29,178398 E

01.10.2021

EN Please refer to user manual with the general instructions document which can be downloaded from the web site: www.entes.com.tr
WARNING : This equipment must be installed only by professionals. The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual. Please read the instructions in this manual before performing installation and take note of the following precautions:

- Ensure that all incoming AC power and other power sources are turned OFF before performing any work on the instrument. Failure to do so may result in serious or even fatal injury and/or equipment damage.
- Before connecting the instrument to the power source, check the labels on the side of the instrument to ensure that your instrument is equipped with the appropriate power supply voltage, input voltages and currents.
- Under no circumstances should a damaged instrument be connected to a power source.
- To prevent potential fire or shock hazard, do not expose the instrument to rain or moisture.
- The secondary of an external current transformer must never be allowed to be open circuit when the primary is energized. An open circuit secondary can cause high voltages, possibly resulting in equipment damage, fire and even serious or fatal injury.
- Ensure that the current transformer wiring is secured using an external strain relief to reduce mechanical strain on the screw terminals, if necessary.
- Do not open the instrument under any circumstances when it is connected to a power source.
- Always supply the device with the correct rated voltage.
- Do not directly connect current measurement inputs.** Always use a current transformer for the current measurement connection.

MPR2 - D - PM SERIES Network Analyzer Family



Current measurement inputs must be connected with auxiliary current transformers

Akım girişlerine bağlantıyi mutlaka akım trafosu kullanarak yapıniz

1. Gerilim, akım ve frekans ekranları. Programlama modunda bir önceki ekrana dönmek için kullanılır.

2. Güç ve güç faktör ekranları. Programlama modunda değerleri değiştirmek ve menüde gezinmek için kullanılır.

3. Enerji ve harmonik ekranları. Programlama modunda değerleri azaltmak ve menüde gezinmek için kullanılır.

4. Minimum, maksimum ve demand ekranları. Programlama modunda yapılan seçimi onaylamak için kullanılır.

1. Voltaj current and frequency menu button. In programme mode it is used for previous menu.

2. Power and Power Factor menu button. In programme mode it is used for navigation and increasing selected value.

3. Energy and harmonics menu button. In programme mode it is used for navigation and decreasing selected value.

4. Demand menu button. In programme mode it is used for setting the selected value.

ENTES

Kurulum Talimatı Quick Start Manual

DE Bitte lesen Sie auch das Benutzerhandbuch mit den allgemeinen Anweisungen, das Sie unter folgender Adresse herunterladen können: www.entes.com.tr

WARNUNG : Dieses Gerät darf nur von ausgebildeten Fachkräften installiert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung. Bitte lesen Sie die hier enthaltenen Anweisungen, bevor Sie die Installation vornehmen und beachten Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen.

1. Stellen Sie vor sämtlichen Arbeiten am Gerät sicher, dass die Netzspannung und alle sonstigen abgeschlossenen Stromquellen abgeschaltet sind. Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Schäden an Geräten führen.

2. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes an eine Stromquelle die Typenschilder auf der Seite um sicherzustellen, dass Ihr Instrument für die entsprechende Versorgungsspannung sowie für die zu messenden Eingangsspannungen und -ströme geeignet ist.

3. Ein beschädigtes Instrument darf unter keinen Umständen an eine Stromquelle angeschlossen werden.

4. Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Brandgefahr oder elektrische Schläge zu vermeiden.

5. Der Sekundärkreis eines externen Stromwandlers darf niemals offen betrieben werden, wenn im Primärkreis ein Strom fließt.

Ein offener Sekundärkreis kann hohe Spannungen verursachen, die zu Schäden an Geräten, Bränden sowie zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.

6. Stellen Sie falls erforderlich sicher, dass die Verkabelung des Stromwandlers mit einer externen Zugentlastung gesichert ist, um eine mechanische Beanspruchung der Schraubklemmen zu vermindern.

7. Öffnen Sie das Instrument unter keinen Umständen, wenn dies an eine Stromquelle angeschlossen ist.

8. Betreiben Sie das Gerät stets mit der angegebenen Versorgungsspannung.

9. Schließen Sie Strommessanschlüsse niemals direkt an. Verwenden Sie für Strommessungen stets einen Stromwandler.

من فضلك، أقرأ بعناية المعلومات الواردة في وثيقة التعلمات العامة لاستخدام

يُمكّن تحميل الوثيقة من الموقع الإلكتروني: www.entes.com.tr

ADVERTENCIA : El montaje de este aparato en el panel sólo lo podrán hacer personas autorizadas. El productor no será responsable de ningún manera para los defectos que resulten por falta de obediencia a las instrucciones escritas en este manual. Lea detenidamente este manual de uso antes del montaje.

1. Antes de conectar el aparato corte en el panel la corriente de la red unida al aparato. Hay riesgo de lesión fatal y defecto del producto en caso de no aplicar.

2. Antes de realizar la conexión revise el panel lado del aparato y asegúrese de que ha realizado la conexión con los terminales y niveles adecuados.

3. En caso de que existiera cualquier daño en el aparato éste no debe ser conectado a la red.

4. Para prevenir posibles averías eléctricas proteja el aparato de ambientes húmedos y del contacto con el agua. Un segundoario del circuito abierto puede causar alto voltaje resuelto posiblemente en daño de equipaje, fuego y hasta lesiones serio o fatal.

5. Cuando los primarios y secundarios del transformador de corriente contengan energía, no lo deje encendido. En estas situaciones la alta corriente que pudieran generar los secundarios provocaría un importante peligro.

6. Fije las conexiones de los transformadores de corriente con una arandela. Asegúrese de que el cableado del transformador de corriente es garantizado con un alivio de tensión externa para reducir la tensión mecánica sobre los terminales de tornillo, si es necesario.

7. Nunca encienda el aparato cuando tenga energía.

8. Utilice siempre un alimentador con valores apropiados para el aparato.

9. Nunca conecte de forma directa las entradas de corriente. Utilice siempre un transformador de corriente.
- AR** www.entes.com.tr
يُمكّن تحميل الوثيقة من الموقع الإلكتروني: www.entes.com.tr
تحذير: يجب تركيب هذا الجهاز على اللوحة من قبل الشخص المخول بذلك فقط
لا تتحمل الشركة المنتجة أية مسؤولية عن الأخطاء التي يمكن أن تظهر نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل.
1. اقطع التيار الكهربائي عن الخط الموجود على اللوحة والتأكد من أن الخطوط لا يزالون مفتوحة على اللوحة. هناك خطاطير اتصالات مميزة أو تعطل الجهاز في حال عدم القيام بذلك.
2. أقصى الالتحاق بالجهاز على اللوحة وأن تتأكد من صحة تركيب الجهاز على اللوحة.
3. قبل تركيب الجهاز على اللوحة على اللوحة يجب عدم ربط الجهاز بشبكة الكهرباء إن كان فيه أي عطب.
4. قد يتسبب تجاهلاً في خطاطير الاتصالات في إحداث مشكلات خطاطير خطوط الاتصال.
الثانوي محلاً للأخطاء أو الحرائق أو حتى الإصابات الخطيرة بسبب التوتر العالي.
5. يجب عدم ترك محولات التيار مكشوفة عندما تكون ملائمتها الابتدائية والثانوية مروطة بالكهرباء. لأنه قد يتسبب جهد كهربائي عالي في هذه الحالة ما يؤدي إلى أخطار كبيرة.
6. يجب شطب خطاطير الاتصالات التي تثبت ملائمة التيار بالبطاقة.
الرنಡلات تأشقها على الأجهزة الشديدة.
7. لا تفتح الأجهزة أبداً عندما يكون مروطاً بالكهرباء.
8. استخدم دبوس التيار بمقاييس ملائمة لتزويد الأجهزة بالطاقة.
لا تربط وصلات التيار بشكل مباشر أبداً، وإنما استخدم محولة التيار.

CN 请参见日常使用须知内容。

可从下列网址下载该文件 www.entes.com.tr

注意：经授权的专业人员才可在面板上安装该设备。对于因不按照本文规定的指示进行操作而产生的后果，制造商概不负责。安装前，请认真快速浏览本说明。

1. 连接设备前，请切断该设备的网络连接。

2. 连接前，请检查设备面板侧部，确保电子终端连接正确。

INITIAL SETUP **KURULUM AYARLARI** **REGLAGE DE L'INSTALLATION** **ERSTEINRICHTUNG** **AJUSTES DEL MONTAJE**

BACK **UP** **DOWN** **SET**

LAnG uAGE **ENGLISH**

Con neC t ion **RS485**

ut **ENABLE**

ut - SECondAr **300 v**

ut - Pr i ArY **000300 v**

ut - SECondAr **0.330 v**

Ct - Pr i ArY **0005 A**

no - FrEQ UEnC **50 Hz**

no - uOL EAGE **000230 v**

E- ZonE **02:00**

date SET **30.04.2015**

Hour SET **10:10:19**

Event Logs **Olay Kayıtları** **Enregistrement d'événement**

EREIGNISPROTOKOLE **EGISTROS DE INCIDENCIAS**

سجل الواقع **事件记录**

EN Use these screens during initial setup **إعدادات التنصيب** **开始设置**

TR Panoya montaj sırasında sol tarafındaki ayarları yapınız.

FR Faites les réglages indiqués en gauche pendant le montage sur le panneau.

DE Verwenden Sie diese Bildschirme bei der erstmaligen Einrichtung.

ES Realice los ajustes de la parte izquierda durante el montaje del panel.

AR استخدام الإعدادات المبينة على اليسار عند التركيب على الوحدة.

CN 设置时，在面板左设置按钮置操作。

Event logs can be viewed by pressing BACK key for 3 seconds

TR Olay kayıtlarına giriş için BACK tuşuna 3 sn. basınız

FR Pour entrer dans les enregistrements d'événement, pressez la touche BACK pendant 3 secondes.

CN 按后退键3秒，浏览入事件记录

SEE UP **DISPLAY**

SEE UP **SYSTEM**

Pin ACTi VATE **DITABLE**

Pin ACTi VATE **0000**

SETTING BACKLIGHT **REGLAGE DE L'ECLAIRAGE DU LCD** **EINSTELLUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**

LCD AYDINLATMA AYARI **AJUSTES DE LA ILUMINACIÓN LCD**

LCD灯设置 **LCD**

EN LCD backlight can be set in DISPLAY menu **LCD aydınlatma ayarı için ayarlar menüsünde EKRAN sayfasını kullanınız.**

TR LCD aydınlatma ayarı için ayarlar menüsünde EKRAN sayfasını kullanınız.

FR Utilisez la page ECRAN dans le menu Réglages pour le réglage de l'éclairage LED.

AR استخدم صفحه الشاشة في قائمة الضبط من أجل تغيير اضائة شاشة LCD

CN 可在设置菜单中的屏幕窗口下对LCD背光进行设置

SEE UP **DISPLAY**

dISP LAY **BACkLiGHT**

SEE UP **BACkLiGHT**

COMMUNICATION SETUP **HABERLEŞME AYARLARI** **CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION** **CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN** **KOMMUNIKATONS-SETUP** **通讯设置** **الإعدادات الاتصالات**

EN Communication parameters can be set in RS 485 menu **ES** Parámetros de comunicación RS485 se puede configurar en el menú

TR Haberleşme Ayarları RS 485 sayfasından yapılabılır. **AR** يمكن تعيين المعلمات الاتصالات RS485 في القائمة

FR Paramètres de communication RS485 peuvent être réglées dans le menu **CN** RS485通讯参数可以在菜单中设置

DE Die Kommunikationsparameter können im Menü RS 485 eingestellt werden.

SEE UP **RS 485**

Add rESS **001**

Add rESS **001**

AR **CN**

1 التشغيل الأول 1 首次充电
2 انقطاع أكثر من 3 ثوان 2 中断3秒以上
3 انقطاع أقل من 3 ثوان 3 中断3秒以内
4 اقعة اندزا 4 报警事件
5 واقعه إعدادات الوقت 5 事件设置事件
6 واقعه التنصيب 6 连接事件
7 واقعه إعادة التشغيل 7 重启

SELF TEST FUNCTION **BAĞLANTI KONTROLÜ** **CONTROLE DU BRANCHEMENT** **KONTROLLE DER VERBINDUNGEN**

CONTROL DE CONEXIÓN **فضوص الوصلات** **连接控制**

EN This function is used to verify connections. For this, at least 20% of nominal voltage and 10% of nominal current should be applied to the device. The phase difference between current and voltage must be less than 30 degrees. Cos ϕ value should be between 0.87 inductive and 0.87 capacitive in order for the test program to work.

TR Bu fonksiyonun çalışabilmesi için nominal akımın en az %10'u ve nominal gerilimin en az %20'si cihaza uygulanmalıdır. Akım ve gerilim arasındaki açı 30 dereceden küçük olmalıdır. Test programının çalışabilmesi için cos ϕ değeri endüktif 0.87 ile kapasitif 0.87 aralığında olmalıdır.

FR Pour que cette fonction puisse fonctionner, les 20% au minimum de la tension nominale doit être appliquée à l'appareil. La différence d'angle entre la tension et le courant doit être inférieur à 30 degrés. Pour que le programme de test fonctionne, la valeur de Cos ϕ doit être entre 0.87 induktiv und 0.87 kapazitiv.

DE Damit diese Funktion geöffnet werden kann muss Minimum 20% des nominalen Stroms dem Gerät ausgeübt werden. Der Winkel zwischen dem Strom und der Spannung muss kleiner als 30 Grad sein. Der Cos ϕ -Wert soll zwischen 0.87 induktiv und 0.87 kapazitiv betragen, damit das Testprogramm funktioniert.

ES Para el funcionamiento de esta función al menos el 20% de la corriente nominal debe ser aplicado sobre el aparato. El ángulo entre la corriente y el voltaje debe ser de menos de 30 grados. El valor de Cos ϕ debe estar entre 0.87 inductivo y 0.87 capacativo para que el programa de prueba funcione.

AR هذه الوظيفة، ويجب أن تكون زاوية الفرق بين الجهد والتيار أصغر من ٣٠ درجة. على الأقل من القيمة الأساسية للجهد الكهربائيكي تجعل تزويذ الجهاز.

CH 为保证运行，设备的额定电压需在20%以上。电流电压之间的差角应低于30°
为了使测试程序工作，Cos ϕ 的值应介于 0.87 (电感) 和 0.87 (电容) 之间

TEST ERROR MESSAGES **TEST HATA KODLARI** **LES CODES D'ERREUR DE TEST** **TEST-FEHLERMELDUNGEN**

CÓDIGOS DE ERRORES EN LOS TESTS **رموز أخطاء الاختبار** **测试错误-代码**

EN	TR	FR	DE	ES
0 Connection is OK	0 Bağlantı doğru	0 Branchement correct	0 Die Verbindung ist richtig	0 الربط صحيح
1 CT #1 is inverse	1 CT #1 ters	1 CT #1 est inversé	1 CT #1 al revés	1 معرفة CT #1
2 CT #2 is inverse	2 CT #2 ters	2 CT #2 est inversé	2 CT #2 al revés	2 معرفة CT #2
3 CT #3 is inverse	3 CT #3 ters	3 CT #3 est inversé	3 CT #3 al revés	3 معرفة CT #3
4 Change voltage L1-L2 phases	4 L1-L2 fazları ters	4 Les phases L1-L2 sont inversées	4 L1-L2 Phasen verkehrt	4 معرفة L1-L2 الطور
5 Change voltage L1-L3 phases	5 L1-L3 fazları ters	5 Les phases L1-L3 sont inversées	5 L1-L3 Phasen verkehrt	5 معرفة L1-L3 الطور
6 Change voltage L2-L3 phases	6 L2-L3 fazları ters	6 Les phases L2-L3 sont inversées	6 L2-L3 Phasen verkehrt	6 معرفة L2-L3 الطور
7 Change voltage L1-L2-L3 phases to L3-L1-L2	7 L1-L2-L3 fazlarını L3-L1-L2 ile değiştiririz	7 Remplacez les phases L1 L2 L3 par L3 L1 L2	7 Sustituya las fases L1 L2 L3 por L3 L1 L2	7 معرفة L1-L2-L3 الطور
8 Change voltage L3-L2-L1 phases to L1-L3-L2	8 L3-L2-L1 fazlarını L1-L3-L2 ile değiştiririz	8 Remplacez les phases L3 L2 L1 par L1 L3 L2	8 Sustituya las fases L3 L2 L1 por L1 L3 L2	8 معرفة L3-L2-L1 الطور
9 Change CT #1 and CT #2	9 CT #1 ile CT #2 fazlarını değiştiririz	9 Inversez les phases CT #1 par CT #2	9 Sustituya las fases CT #1 y CT #2	9 معرفة CT #1接至CT #2
10 Change CT #1 and CT #3	10 CT #1 ile CT #3 fazlarını değiştiririz	10 Inversez les phases CT #1 par CT #3	10 Sustituya las fases CT #2 y CT #3	10 معرفة CT #1接至CT #3
11 Change CT #2 and CT #3	11 CT #2 ile CT #3 fazlarını değiştiririz	11 Inversez les phases CT #2 par CT #3	11 Sustituya las fases CT #2 y CT #3	11 معرفة CT #2接至CT #3
12 Self test performing conditions are not met.	12 Test için uygun koşullar hazır değil	12 Les conditions convenables pour le test n'ont pas été remplies.	12 No existen condiciones idóneas para el test	12 适当条件不适用于本测试